



## Mod. T314 Fräszentrum

Arbeitshöhe "Z"	1900
Breite "Y"	1200
Länge "X"	3500



